

Rada Gminy w Malczycach
Wpł. dnia 11.03.2025
dz. 0003 15.2025

Malczyce, 01.03.2025 r.

Radny Rady Gminy Malczyce

Jarosław Bajor

DEKRETACJA

W P Ł Y N Ę Ł O

11. 03. 2025

URZĄD GMINY MALCZYCE
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WNIOSEK / INTERPELACJA

Nr sprawy
podpis

Wójt Gminy Malczyce
Sz.P. Piotr Frankowski
Za pośrednictwem
Przewodniczącej Rady Gminy Malczyce

Dotyczy: naprawa nawierzchni na ulicy Środkowej

Szanowny Panie Wójcie,

Mieszkańcy zwracają się z prośbą o pilną naprawę nawierzchni ulicy Środkowej oraz chodników na ulicy Górnej oraz chodników w Malczycach **prosząc o wskazanie terminu naprawy**.

Nawierzchnie zostały uszkodzone poprzez prace związane z:

1. Ul. Środkowa i Szkolna - dostawami materiałów oraz przejazdu ciężkim sprzętem na zaplecze budowy basenu przez firmę „ECA Design” – jezdnia stała się wyboista, a pobocza ulic zostały zniszczone.
2. Ul. Środkowa – odcinek o długości 100m od ulicy Górnej - wykonaniem gazociągu do budynku nr 1 przez „G.EN Operator” – nawierzchnia asfaltowa została zniszczona, a pobocza zostały zrujnowane (zamiast pasa zieleni leży glina i gruz, brak wymiany gruntu)
3. Ul. Środkowa - rozproszaniem światłowodu na całej długości ulicy przez firmę „Światłowód Inwestycje” (niewłaściwe utwardzenie po robotach ziemnych koparką oraz przewiert urządzeniem tzw. „kretem”, brak wymiany gruntu).
4. doprowadzeniem zasilania, przez firmę „Tauron” do budowanego basenu – przewiert tzw. „kretem” spowodował zapadnięcie się wjazdu z ulicy Środkowej w ulicę Szkolną.
5. Ul. Topolowa – prace firmy „Światłowód Inwestycje” doprowadziły do powstania wyboistego pobocza przed budynkami.

Proszę, aby Urząd Gminy Malczyce wystąpił do powyższych wykonawców z żądaniem usunięcia uszkodzeń i wskazaniem terminu wykonania prac naprawczych. Jednocześnie proszę o wstrzymanie pozwolenia na prace powyższym firmom na terenie Gminy Malczyce do czasu usunięcia usterek.

Obowiązkiem Urzędu Gminy jest sprawdzenie stanu infrastruktury chodnikowej i drogowej po wykonaniu takich prac oraz wyegzekwowanie przywrócenia stanu poprzedniego od wykonawcy (nawet na drodze sądowej). Obowiązkiem wykonawców jest naprawa uszkodzeń. Budżet Gminy Malczyce nie może być obciążony kosztami, które leżą po stronie powyższych firm.

W opinii mieszkańców jakość prac firm, którym Urząd Gminy udzielił pozwolenia, jest bardzo niska, a Urząd Gminy Malczyce nie wykonuje kontroli powykonawczych w odpowiedni sposób. Dlatego też wykonawcy robót (najczęściej ziemnych) lekceważą wymóg usunięcia powstałych przez nich uszkodzeń. Lekceważą tym samym Urząd Gminy i mieszkańców.

Mieszkańcy ulicy Środkowej w Malczycach nie wyrażają zgody na prowadzenie na ich ulicy jakichkolwiek prac ziemnych przez kolejnych inwestorów. Proszą o wystąpienie do wykonawców o pilną naprawę i przywrócenie dróg i poboczy do stanu właściwego.

Jeżeli Urząd Gminy nie jest w stanie wyegzekwować powyższych napraw, proszę aby drogi i pobocza zostały naprawione przez Urząd Gminy z własnych środków.

Z poważaniem

Jarosław Bajor

Załączniki: dokumentacja fotograficzna uszkodzeń



Malczyce, ul. Środkowa – przy bramie wjazdowej na zaplecze budowy basenu.

Po lewej – stan na dzień 01.03.2025.

Po prawej – stan na 05/2025.



Malczyce, ul. Szkolna/Środkowa – zapadnięta jezdnia wzdłuż krawężnika po pracach firmy Tauron – połączenie przewodu elektrycznego do basenu.



Malczyce, ul. Mazurowicka – uszkodzony chodnik w wyniku prac firmy Światłowód Inwestycje



Malczyce, ul. Środkowa – zniszczona jezdnia i pobocza przez firmę ECA Design i Światłowód Inwestycje.



Malczyce, ul. Szkolna/Środkowa – uszkodzenia spowodowane przez firmę ECA Design podczas budowy basenu.



Malczyce, ul. Szkolna – różnice w wysokości chodnika i studzienki po pracach firmy Światłowód Inwestycje



Malczyce, skrzyżowanie ul. Szkolna/Środkowa – wyłamane obrzeża z powodu dostaw na budowę basenu prowadzoną przez firmę ECA Design.



Malczyce, skrzyżowanie ul. Środkowa – dostawy materiałów na budowę basenu prowadzoną przez firmę ECA Design.



Malczyce, UL. ŚRODKOWA


CIĘŻKI SPRZĘT BUDOWLANY ZNISZCZYŁ NAWIERZCHNIĘ



Ul. Środkowa – brak asfaltu, glina, wyboista nawierzchnia – po pracach firmy Światłowód Inwestycje.



Malczyce, Ul. Środkowa, nawierzchnia wyboista, brak asfaltu, zniszczona przez firmę Światłowód Inwestycje.
Glina na wierzchu. Brak asfaltu.



Malczyce, ul. Środkowa przy ulicy Górnej – ubytki asfaltu po pracach firmy GE.N Operator.



Ul. Środkowa, widok od ul. Górnej – po lewej przed wykonaniem gazociągu, po prawej po wykonaniu. Zerwana nawierzchnia. Gлина na wierzchu.



Malczyce, Ul. Środkowa, widok od ul. Górnej – po wykonaniu gazociągu przez GEN Operator.
Zerwana nawierzchnia asfaltowa.



Malczyce, ul. Środkowa – zapadliska po przekopach „kretem” spowodowane przez firmę Światłowód Inwestycje



Malczyce, Ul. Topolowa – pobocze, wejście na posesję zrujnowane przez firmę Światłowód Inwestycje.

